

Faktúra č.

21/2013/LZ

Dátum vyhotovenia faktúry 8. 10. 2013

Dátum splatnosti 30 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady Prevodom

Objednávka číslo 41/2013

Dodací list číslo

Konštantný symbol 03-08

Spôsob dopravy

Miesto určenia Slovenská sporiteľňa

Príjemca

Dodávateľ

IČO

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu Č. Ú. 0024118206/0900

Zapísaný ŽO Galanta

LANCZ ZOLTÁN
 • Čistenie a revízia komínov
 Kráľova č. 704, 925 32 VEĽKÁ MAČA
 IČO: 176 469 94, DIČ: 1026972980
 mobil: 0903 314 355

Odberateľ

KONZERVATÓRIUM

Tolstého č.11

81106 Bratislava 1

IČO 605808

DIČ 2020848302

IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

Fakturujem Vám za prekontrolovanie komínov, dymovodov od plynových ústredných kotlov a vydanie otom potvrdenie podľa vyhl.401/2007 Z.z. Vašich plynových kotolníak.

Tolstého č.11 45 EUR.

Mateja Bélu č.5 35 EUR.

Konventná č.4 35 EUR.

Cena podľa dohody: spolu: 115 EUR.

Slovom: Stopäťnásť EUR.

Nie som plátcou DPH.

Faktúr

Predbe

Podpis

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

115 EUR.